Ein Drohnenbild zeigt die Gerüste der Kempf Gerüste AG an der Kirche St. Adelrich in Freienbach. Derzeit findet eine Aussenrenovation statt. Bild zvg

Kirche erstrahlt bald in neuem und frischem Glanz

Die Pfarrkirche St. Adelrich in Freienbach wird momentan umfassend renoviert. Dabei steht das Äussere der Kirche im Vordergrund, welches erstmals seit 1974 wieder restauriert wird.

von Lars Morger

In den letzten Wochen dürfte dem einen oder anderen Freienbächler oder Passanten aufgefallen sein, dass um die Kirche herum ein Gerüst aufgebaut ist. Nachdem im letzten Winter die Kirchgemeindeversammlung Freienbach dem Vorhaben einer Teilsanierung der Pfarrkirche St. Adelrich zugestimmt hat, haben diese Arbeiten im Mai dieses Jahres begonnen und sind mittlerweile in vollem Gange. Die Renovation wurde nötig, da aus dem Jahre 2011 Hagelschäden vorhanden sind.

Die letzte umfassende Aussensanierung fand von 1972 bis 1974 statt. Im Innern der Kirche wurde 1994 und 1995 restauriert. Im Kircheninneren wird heuer nicht saniert, die Arbeiten konzentrieren sich ausschliesslich auf das Äussere.

«Zeiger werden strahlen können»

Die Gerüste, die die Kempf Gerüste AG an der Kirche angebracht hat, wurden um Teile des Kirchenschiffs schon wieder abgebaut, da die dortigen Arbeiten abgeschlossen sind. Um den Kirchturm herum aber laufen sie nach wie vor. «Sobald die Arbeiten am Uhrwerk vollendet sind, werden die frisch vergoldeten Zeiger wieder im Sonnenlicht strahlen können», sagt Patrick Binda von Kempf Gerüste. Neben den gerüstbaulichen Gegebenheiten musste auch dem Tierschutz Sorge getragen werden. «Für die im Glockenturm eingenisteten Fledermäuse wurden am Gerüst an verschiedenen Orten spezielle Ein- und Ausflugsschneisen eingebaut», so Binda weiter.

Auch für Kempf Gerüste sei diese Arbeit trotz der langjährigen Erfahrung nicht alltäglich, da auch sie nicht immer in solchen Höhen arbeiten würden.

Aussen eine komplette Sanierung

Bei der jetzigen Sanierung wird die ganze äussere Gebäudehülle restauriert. So werden die Fassaden auf Schäden geprüft, später heruntergewaschen und dreimal neu gestrichen. Weiter wurden am Dach die defekten Dachziegel entfernt und ersetzt.

Auch die Zifferblätter und die Zeiger der Kirchturmuhr sowie der Turmschmuck werden überholt. Die Zeiger auf der West- und Südseite wurden durch den Hagel von 2011 deformiert. Sie müssen aber nicht ersetzt, sondern lediglich renoviert werden, wie der Architekt der Renovierung, Bruno Thoma, auf Anfrage mitteilt.

Für das Projekt, das Ende August abgeschlossen sein wird, sind Kosten in der Höhe von 665 000 Franken vorgesehen. Die definitiven Baukosten werden aber erst nach Abschluss der Baurechnung feststehen.

Kempf Gerüste – wenn es aufwärts gehen soll

Das Leistungsspektrum, das die Firma Kempf Gerüste AG realisieren kann, umfasst **Fassadengerüste, Decken- und Flächengerüste, Dachrandsicherung, Brückengerüste, Event-Bauten bis hin zu Spezialgerüsten**. (pd)

Tagung im ehemaligen Bezirkshauptort

SCHINDELLEGI

Einladung z
Berggottes

Am kommender
um 10.30 Uhr,
St. Verena Woll
Schindellegi eine
tesdienst auf den
ristiefeier wird v
gen im Gottesd
Chor» sowie dem
legi musikalisch
schluss offeriert
Berg einen klein
Bei schlechter W
Gottesdienst um
che St. Anna in S
Imbiss im Forum
besonderer Gotte
dem Sonnensche
der Natur. In Wol
tag keine Eucha
Shuttlebus fährt
chentreppe in S
treffend Durchfü
Homepage www
ch oder unter Te

Baugesuch

Innerhalb der F

Freienbach

Bauherrschaft: P
36, Bäch; Projek
GmbH, Schwerzis
Grundeigentüme
tümergemeinsch
Tobelweg 6 und
Aussenpool und
Wilen (ohne Bau

Bauherrschaft
Isherwood, Hasl
Projekt: Molinar
blickweg 11, Frei
tümer: Jonathar
strasse 20, Wilen
Wintergarten un
rung, Haslenstra
Baugespann).

Bauherrschaft
Keller, Schindelle
Projekt: e.keller&
gistrasse 27, Pfäfl
Wasser-Wärmepu
reich, Schindelle
(ohne Baugespan

IMPRESSUM

Höfner

Unabhängige Zeitung für de
Publikationsorgan für den K
und dessen Gemeinden, ers
156. Jahrgang

www.hoefner.ch
Redaktion Verenastras
Telefon 044 787 03 03,